Certificado de Aprovação — CA Nº 11275

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 14021.191698/2021-62

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL
Descrição	Capuz de segurança confeccionado em tecido de fibras mistas de aramida e carbono com uma das faces aluminizada, forrado com tecido antichama cinza, visor confeccionado em policarbonato disponível nas cores verde e verde com película dourada. Para uso em conjunto com o capacete de segurança classe A, CA n° 498 (fabricante do capacete: MSA do Brasil Equipamentos e Instrumentos de Segurança Ltda).
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W1.7) NO CASO DO VISOR DE COR VERDE E (W4) NO CASO DO VISOR DE COR VERDE COM PELÍCULA DOURADA.
Marcação do CA	Na etiqueta.
Referência	CZAL.1 (visor ouro) e CZAL.2 (visor verde).
Validade do CA	17/08/2026

Fabricante / Importador

Empresa	JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ	44.669.141/0001-77
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 11611:2015 (E)
Cores	Capuz cinza, forro cinza, visor nas cores verde e verde com película dourada.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de nível de desempenho "A1+A2" e classe "2" para ISO 11611:2015, e A1+A2 B1 C4 D3 E3 F2 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; C4 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780 ºC); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400 ºC); F2 - calor de contato. II) Visor aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O visor possui essa marcação.III) EPI NÃO APROVADO PARA USO EM ATIVIDADES NAS QUAIS EXISTA RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:43 | epicheck.com.br

Verificar online