

Certificado de Aprovação — CA Nº 18995

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 14022.113175/2021-75

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PROTETOR FACIAL
Descrição	Protetor facial composto de coroa em termoplástico rígido azul que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor de policarbonato disponível nas opções incolor, incolor com tratamento, verde e aluminizada preso ao suporte azul por meio encaixe interno. As extremidades do suporte azul são fixadas na carneira de termoplástico cinza por meio de dois parafusos plásticos. O tamanho da carneira é regulável através de catraca (Ref. "H8A") presa com um parafuso metálico.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U6) (NO CASO DOS VISORES INCOLOR, INCOLOR COM TRATAMENTO E ALUMINIZADO), SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W3) (NO CASO DO VISOR VERDE) E INFRAVERMELHO (R2.5) E LUZ INTENSA (L5) (NO CASO DO VISOR ALUMINIZADO).
Marcação do CA	Na coroa.
Referência	WP96.
Validade do CA	18/09/2026

Fabricante / Importador

Empresa	3M DO BRASIL LTDA
CNPJ	45.985.371/0001-08
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ANSI/ISEA Z87.1-2015
Cores	Coroa azul; visor incolor, incolor com tratamento, verde e prata; e carneira cinza, catraca preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
Nº Laudo	—

Restrições e Observações

Observação: I) EPI com visor incolor, incolor com tratamento e aluminizado não aprovados contra Soldagem e Processos Similares (W).II) EPI com visor incolor e incolor com tratamento não aprovado contra Infravermelho (R) e Luz Intensa (L).III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O protetor facial possui essa marcação.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 10:48 | epicheck.com.br



Verificar online