# Certificado de Aprovação — CA Nº 37069

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19964.107908/2022-05

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CALÇADO TIPO BOTA PARA USO NO COMBATE A INCÊNDIO |
| **Descrição** | Calçado de segurança para bombeiros, desenho tipo D - bota até o joelho, constituído em couro bovino hidrofugado com resistência anti-chamas e resistência antiestática. Colarinho feito em napa vestuário com recheio de espuma de poliuretano. Forro em material têxtil impermeável, mas que permite a saída da transpiração. Proteção de biqueira. Palmilha de montagem em fibras não metálicas com resistência à perfuração. Solado em borracha ntrílica montado pelo sistema colado, resistente ao calor. Palmilha de conforto em EVA, revestida com tecido de poliéster. Calçado com fechamento total. Biqueira em material polimérico. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO. |
| **Marcação do CA** | No cabedal |
| **Referência** | FIRE1015090 |
| **Validade do CA** | 20/07/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA |
| **CNPJ** | 68.761.923/0001-08 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | EN 15090:2012 |
| **Cores** | Preta |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 13257/22 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado Tipo 2 Antiestático (F2A).II) Calçado com isolamento resistente ao calor (HI2).III) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).IV) Resistência à penetração (P).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:55 | epicheck.com.br**

Verificar online