Certificado de Aprovação — CA Nº 39868

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.201758/2026-21

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CAPUZ COM VISOR
Descrição	Capuz de segurança confeccionado em tecido de aramidaaluminizado, forro em tecido preto de modacrílico, algodão e antiestático, visor depolicarbonato incolor fixado a uma abertura frontal do capuz preso internamente por meiode botões de pressão metálicos e velcro ao redor do visor. Arco metálico composto deduas peças (uma fixa e outra basculante) preso na parte frontal externa do capuz naparte superior da abertura do visor, onde é fixado à peça basculante um visorconfeccionado em policarbonato verde com revestimento externo dourado espelhado pormeio de três pinos metálicos e a borda inferior desse visor é recoberta com o mesmotecido aluminizado de confecção do capuz (em forma de “U”), preso por meio de dezrebites metálicos
Aprovado para	PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO, RADIANTE E METAIS FUNDIDOS) E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W6), NO CASO DO VISOR EXTERNO VERDE COM REVESTIMENTO DOURADO.
Marcação do CA	Na etiqueta e visor.
Referência	HJ53705
Validade do CA	23/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	HERCULES EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA.
CNPJ	60.042.686/0001-05
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 11612:2017 (E)
Cores	Capuz em tecido cinza, visor externo verde com revestimento dourado, visor interno incolor

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	RELATÓRIO TÉCNICO EPI 17450-2/25

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho Código "A1+A2", Classe "2", para ISO 11611:2015, e A1+A2 B2 C3 D3 E3 F2, para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B2 - calor convectivo; C3 - calor radiante; D3 - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); E3 - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C);F2 - calor de contato. II) Visor interno incolor aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O visor possui essa marcação.III) Visor interno incolor não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**