

Certificado de Aprovação — CA Nº 40477

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.117595/2022-75

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	BOTA MEIO-CANO - TIPO C
Descrição	Coturno de segurança, tipo C, acima do tornozelo, fechamento em cadarço com zíper lateral tipo saque rápido, confeccionado em couro integral, forrado em material tipo membrana impermeável/transpirável, dublada em tecido de alta absorção, construção tipo "boot" vedado, biqueira de segurança em material composite não metálico, palmilha de montagem em composto de fibras não metálicas com propriedades resistentes a perfuração, montada pelo sistema strobrel, solado multifuncional bidensidade injetado diretamente no cabedal, com sistema de absorção de energia, refletivos nas laterais, costuras seladas internamente com adesivo à base de látex e palmilha de conforto.
Aprovado para	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.
Marcação do CA	No solado.
Referência	25 LACE UP.
Validade do CA	04/10/2027

Fabricante / Importador

Empresa	VIPOSA S.A
CNPJ	83.054.437/0001-35
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR ISO 20344:2015
Cores	Preta.

Laudo Técnico

Laboratório	IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS
Nº Laudo	EPI 13502/22

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 KN.II) Calçado isolante elétrico (SI) com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com isolamento resistente ao calor (HI) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:27 | epicheck.com.br



Verificar online