# Certificado de Aprovação — CA Nº 47881

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 14022.176868/2022-50

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | CAPUZ COM VISOR |
| **Descrição** | Capuz de segurança com visor para uso com capacete composto de capuz tipo carrasco confeccionado em Texíon G, visor confeccionado em policarbonato incolor preso a um arco de alumínio através de três pinos e dois parafusos pela parte superior. Este arco é encaixado na aba do capacete CA nº 8.304 e em suas extremidades é fixada uma mola metálica que se estende pela parte traseira do casco do capacete. O capuz é dotado de uma abertura frontal com bordas laterais internas recobertas com velcro para fixação no visor. Capuz com visor para uso com capacete de segurança CA nº 8.304 (fabricante do capacete: MSA do Brasil Equipamentos e Instrumentos de Segurança Ltda). |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO E CONVECTIVO) E PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES. |
| **Marcação do CA** | Na etiqueta. |
| **Referência** | 10036 TG. |
| **Validade do CA** | 15/07/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. |
| **CNPJ** | 90.278.565/0001-28 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ANSI/ISEA Z87.1-2015 |
| **Cores** | Capuz verde, visor incolor. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 133 155-203 |

## Restrições e Observações

**Restrições/Limitações:** EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho A1+A2 B1 CX DX EX F1 para ABNT NBR ISO 11612:2017, em que:A1+A2 - propagação de pequenas chamas;B1 - calor convectivo; CX - calor radiante; DX - grandes massas de metal fundido (alumínio a 780º C); EX - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400º C);F1 - calor de contato. II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente.III) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares.IV) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W).V) Visor aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. O visor possui essa marcação. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:59 | epicheck.com.br**

Verificar online