Certificado de Aprovação — CA Nº 51217

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19980.272399/2024-46

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	PERNEIRA
Descrição	Perneira de segurança com cobertura até os Tornozelos, confeccionada com 1 chapa de aço, sem ou com Metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, fecho plástico traseiro na parte da joelheira e 2 camadas de tecido Val-Leg, Composição: Tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%), Estabilizantes (base de Zinco 2%) +Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta simples. Fechamento em velcro, sem forro, sem faixa retrorrefletiva.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES.
Marcação do CA	Na parte externa.
Referência	SRO 242; SRO 292; SRO 240.
Validade do CA	21/06/2029

Fabricante / Importador

Empresa	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CNPJ	00.947.030/0001-00
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 11611:2015
Cores	Marrom.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX
Nº Laudo	Certificado de Conformidade: CE-VEST/ICEPEX-N 00024-00-6

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) O EPI obteve resultado de nível de desempenho classe "2", código "A1" para ISO 11611:2015.IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:58 | epicheck.com.br

Verificar online