EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
epicheck.com.br

# Certificado de Aprovação — CA Nº 52631

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 47979.212039/2025-41

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em velcro, cano acolchoado, confeccionado couro curtido ao cromo na cor marrom (café), palmilha de montagem em não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro da gáspea em não tecido e forro lateral em material têxtil. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor cinza com absorção de energia no salto e resistente ao óleo combustível, biqueira em polipropileno para conformação. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No solado. |
| **Referência** | 95B26 VEL BP |
| **Validade do CA** | 28/08/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **CNPJ** | 19.653.054/0001-84 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Marrom (café) |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | RELATÓRIO TÉCNICO EPI 18157/25 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) ecom resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 14:02 | epicheck.com.br**

Verificar online