

Certificado de Aprovação — CA Nº 53387

✓ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.206047/2025-61

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	MACACÃO DE SEGURANÇA
Descrição	Vestimenta de proteção, tipo macacão, confeccionada em tecido laminado microporoso de 50 gr/mt, capuz de duas peças, fecho frontal em zíper de duas vias, laços nos polegares e elástico na ½ cintura, pulsos e tornozelos e emendas costuradas.
Aprovado para	PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.
Marcação do CA	Etiqueta.
Referência	STF-VPMC665600
Validade do CA	05/11/2030

Fabricante / Importador

Empresa	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.
CNPJ	10.472.968/0015-70
Natureza	Importado

Informações Técnicas

Norma Técnica	ISO 16602:2007
Cores	Branco.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ
Nº Laudo	Certificado de Conformidade Nº 100374-01/2025

Restrições e Observações

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVOBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) EPI aprovado para Tipo 4 - Vestimenta de proteção parcial química resistente a líquidos pulverizados, ; Tipo 5 - Vestimenta de proteção química com proteção contra partículas finas de aerossóis; Tipo 6 - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. IV) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Tipo 6 - Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. c. Tipo 4 - Desempenhos apresentados: Acetonitrila - 0 p/material e costura, Diclorometano - 0 p/material e costura, Dietilamina - 0 p/material e costura, n-Hexano - 0 p/material e costura, Metanol - 0 p/material e costura; Hidróxido de Sódio 50% - 4 p/material e costura, Ác. Sulfúrico 18% - 4 p/material e costura, Ác. Sulfúrico 96% - 4 p/material e 3 p/costura, Tetrahidrofurano - 1 p/material e 0 p/costura; Tolueno - p/material e costura, Tetrahidrofurano - 0 p/material e costura, Xileno - 0 p/material e costura, Hidróxido de Amônia 30% - 0 p/material e costura. Os níveis de desempenhos variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. Os níveis de desempenhos variam de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado. V) O código X (ou 0) indica que o EPI não possui o requisito ou não se destina para a aplicação correspondente. VI) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — caepi.mte.gov.br

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 06/10/2026 às 11:26 | epicheck.com.br



Verificar online