EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 53789

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.200856/2026-41

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro, forro da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível em EVA com tecido, solado de borracha colado e blaqueado, com absorção de energia na região do salto. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | No cabedal. |
| **Referência** | VM01. |
| **Validade do CA** | 22/04/2031 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | FORJAECOM LTDA |
| **CNPJ** | 07.764.147/0001-05 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Cabedal e solado na cor preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 160 530 - 203 |

## Restrições e Observações

**Observação:** Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRA).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:55 | epicheck.com.br**

Verificar online