Certificado de Aprovação — CA Nº 53937

✔ VÁLIDO

Nº Processo: 19966.202674/2026-12

Equipamento de Proteção Individual

Equipamento	CALÇA
Descrição	Calça de segurança para a proteção das pernas, confeccionada em tecido UNIFORTE PRO FR; ATPV 9,0 CAL/cm², fabricado pela empresa Santanense, com gramatura nominal 7,7 Oz/Yd² (260,00 g/m²), composição de 100% algodão, com faixa retrorrefletiva, possui bolso e sistema de fechamento em botão. Esta vestimenta pode variar no código/modelo dentro da família desse documento, essas variações podem ser quanto aos tamanhos e cores. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EG, EXG, EXGG, Big e Sob medida.
Aprovado para	PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO.
Marcação do CA	Parte interna na altura do bolso traseiro.
Referência	Calça em tecido Uniforte PRO FR
Validade do CA	08/04/2031

Fabricante / Importador

Empresa	TOP UNIFORMES LTDA
CNPJ	07.893.152/0002-90
Natureza	Nacional

Informações Técnicas

Norma Técnica	ABNT NBR 16623:2021
Tamanhos	PP, P, M, G, GG, EG, EXG, EXGG, Big e Sob medida
Cores	Marinho, laranja, vermelha, azul, cinza, caqui, bege, verde, preta, branca e Amarela.

Laudo Técnico

Laboratório	OCP 0018 - BVQI do Brasil Sociedade Ceretificadora Ltda
Nº Laudo	Certificado de Conformidade nº BR45913002 - Rev. 01

Restrições e Observações

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento.III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante. IV) A seleção e o uso deste equipamento devem ser precedidos de análise de risco da atividade que considere demais equipamentos necessários para proteção completa do usuário.

Documento gerado com base nos dados oficiais do CAEPI/MTE — **caepi.mte.gov.br**

EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs

Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:59 | epicheck.com.br

Verificar online