# Certificado de Aprovação — CA Nº 12783

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.118922/2022-14

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, confeccionado em couro e microfibra hidrofugados, fechamento com atacadores, cano e lingueta acolchoados em espuma, forro da gáspea em nãotecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em nãotecido fixada ao cabedal pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano bidensidade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, alma plástica, sistema de absorção de impacto na região do salto e resistente ao óleo combustível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Lateral do solado e parte inferior do solado. |
| **Referência** | SAFE 4855-7855. |
| **Validade do CA** | 26/09/2027 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| **CNPJ** | 45.750.411/0001-32 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20347:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS |
| **Nº Laudo** | 1 134 766-203. |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU).III) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 12:56 | epicheck.com.br**

Verificar online