EPICheck

Plataforma Nacional de Validação de EPIs
**epicheck.com.br**

# Certificado de Aprovação — CA Nº 45281

✔ VÁLIDO

**Nº Processo:** 19966.203271/2025-00

## Equipamento de Proteção Individual

| | |
|---|---|
| **Equipamento** | BOTINA - TIPO B |
| **Descrição** | Calçado ocupacional de uso profissional, tipo B, com elástico lateral, confeccionado em couro tipo vaqueta e dorso acolchoado. Forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel. Solado injetado em poliuretano, bidensidade, antiderrapante e com resistência a óleo combustível. |
| **Aprovado para** | PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. |
| **Marcação do CA** | Inserto interno. |
| **Referência** | BV110. |
| **Validade do CA** | 28/07/2030 |

## Fabricante / Importador

| | |
|---|---|
| **Empresa** | CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA |
| **CNPJ** | 90.217.308/0001-86 |
| **Natureza** | Nacional |

## Informações Técnicas

| | |
|---|---|
| **Norma Técnica** | ABNT NBR ISO 20344:2015 |
| **Cores** | Preta. |

## Laudo Técnico

| | |
|---|---|
| **Laboratório** | IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS |
| **Nº Laudo** | EPI 17940/25 |

## Restrições e Observações

**Observação:** I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

**EPICheck — Plataforma Nacional de Validação de EPIs**

**Consulta realizada em 22/11/2026 às 13:59 | epicheck.com.br**

Verificar online